



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL31004030
Název opatření v plánu povodí	RWE GasNet, s.r.o. Kokonín (HSL210047)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	030
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	64140
Název vodního útvaru	Krystalinikum Krkonoš a Jizerských
HMWB	-
Kraj	Liberecký
Obec	Kokonín
Katastrální území	Kokonín
Souřadnice X S-JTSK	-681469
Souřadnice Y S-JTSK	-982864
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	1.5 zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy).
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	chemické znečištění
Nositel opatření	-
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	nejsou známy
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	Ministerstvo financí ČR na základě ekologické smlouvy
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	-
Efekt na chráněnou oblast 1	-
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	5597002
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	2019/10 Areál se využívá pro lehkou strojírenskou výrobu. Bývalý areál podniku SČP a.s. Kokonín je situován v obytné zóně rodinných domků na J okraji obce Kokonín. V roce 1904 zde byla založena obecní plynárna. Po ukončení výroby svítiplynu byly původní technologie z velké části odstraněny a areál byl upraven pro potřeby SČP jako skladovací prostory a dílny. V roce 1997 byla i tato činnost v areálu ukončena a areál byl opuštěn. V roce 1998 SČP tento areál odprodala společnosti Taira s.r.o., která se zabývá stavební činností. Základy jednoho bývalého plynojemu jsou patrné i v současnosti v zahradě sousedící na S straně dnešního areálu (monitorovací vrt SPK-2). Inventarizace SEZ, resp. kontaminovaných míst s výskytem POPs 2010.
Návrh opatření	2019/10 Nápravná opatření stanovena, zpracován je projekt sanace Vydáno rozhodnutí ČIŽP k nápravě SEZ, zažádno MF o zpracování projektové dokumentace a výběr zhotovitele prací.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	-
Rok (období) předpokl. realizace opatření	-
Předpokládaný rok zlepšení	-
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	anorg. více nebezpečná, polyaromatické uhlovodíky
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	-
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	