

List opatření	
1. Specifický název opatření	Řepnický potok (k.ú. Štěnec) (HSL218036)
2. ID opatření	HSL31800017
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Jenišovice
6d ID vodního útvaru	HSL_1090
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	Obec Štěnec leží na úpatí Vraclavského hřbetu a povodně z přívalových srážek přicházejí velmi rychle. Řepnický potok byl v intravilánu zatrubněn a větší než, kapacitní průtoky se rozlévají do značné plochy. Nad intravilánem v ř. km 3,0 historicky odbočuje rameno potoka, které napájelo rybník a následně byla voda využívána pro pohon mlýna. Toto odlehčení bylo nevhodně zatrubněno nekapacitním potrubím a povodňové průtoky tak pokračují k obci.
9. Popis opatření	Návrh opatření spočívá v otevření zatrubněného úseku odlehčení a umožnění převodu podstatné části průtoku přes Štěnecký rybník, tj. zcela mimo intravilán Štěnce.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Jenišovice
10d ID vodního útvaru	HSL_1090
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2024
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2025
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	4 040
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ne
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Lesy ČR
19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	