

List opatření	
1. Specifický název opatření	Úlibice intravilán, zkapacitnění koryta (HSL218078)
2. ID opatření	HSL31800023
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Úlibice
6d ID vodního útvaru	HSL_1370
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	V červnu 2013 postihla obec Úlibice poměrně velká povodeň, která poukázala na nutnost řešení protipovodňové ochrany. Současná kapacity koryta Úlibického potoka v intravilánu Úlibic je cca Q10. Od Q20 dochází ke značnému ohrožení zástavby. Některé mosty v intravilánu jsou málo kapacitní.
9. Popis opatření	V rámci protipovodňových opatření dojde ke zkapacitnění koryta na Q50. Součástí bude i úprava nekapacitních objektů na toku.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Úlibice
10d ID vodního útvaru	HSL_1370
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2022
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2023
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	10 500
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ano
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Obec Úlibice
19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	