

List opatření	
1. Specifický název opatření	PPO Býšť (HSL218094)
2. ID opatření	HSL31800025
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládnání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Býšť
6d ID vodního útvaru	HSL_0930
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	Obec Býšť, včetně místní části Svoboda je ohrožována povodněmi z Býštského a Brodeckého potoka od průtoku odpovídající Q10. Středem obcí Býšť protéká upravený nekapacitní Býštský potok, který v roce 1998 způsobil rozsáhlé materiální škody na obecním i soukromém majetku.
9. Popis opatření	Navrhované opatření uvažuje se zkapacitněním koryta v ř.km 0,000 až 0,853 na Q100 = 8,80 m ³ /s. Úprava koryta představuje výstavbu kapacitního lichoběžníkového profilu se stěhovavou kynetou v přirozeném dnovém substrátu. Břehy budou stabilizovány zdívkou z kamene.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Býšť
10d ID vodního útvaru	HSL_0930
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2027
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2028
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	25 500
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ano
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Obec Býšť
19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	