

List opatření	
1. Specifický název opatření	Dolní Újezd - PPO a revitalizace Desné (HSL218100)
2. ID opatření	HSL31800026
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládnání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Dolní Újezd
6d ID vodního útvaru	HSL_0880
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	Koryto vodního toku je v zájmovém úseku přimknuté k levé patě svahu údolí. Předpokládá se, že tento nasedlaný úsek koryta nad okolním terénem zde byl v minulosti uměle vytvořen (přeložením) za účelem vytvoření spádu pro zdejší mlýny. Kapacita stávajícího nasedlaného koryta se pohybuje v rozmezí průtoků Q1 – Q2. Při povodních dochází k přelití nasedlaného koryta, jeho destrukci a dále k erozi a zatápnění údolní nivy. Přilehlé Nemovitosti v dolní části zájmového úseku jsou na levém břehu chráněny protipovodňovou železobetonovou stěnou na hodnotu Q100. Protipovodňová ochrana ohrožených nemovitostí na pravém břehu dosud zcela chybí
9. Popis opatření	Pro zástavbu na pravém břehu je navržen poloostrovní systém ochrany pomocí zemní hráze. V nivě jsou navržena opatření na podporu retence vody a biodiverzity.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Dolní Újezd
10d ID vodního útvaru	HSL_0880
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2024
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2025
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	13 280
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ano
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Obec Dolní Újezd
19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	