

List opatření	
1. Specifický název opatření	PPO Potštejn
2. ID opatření	HSL31800028
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládnání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Potštejn
6d ID vodního útvaru	HSL_0500
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	Nedostatečná protipovodňová ochrana sídla.
9. Popis opatření	Projekt zpracovala obec Potštejn, LČR jsou navrhovatel. Jedná se o rekonstrukci stávajícího, hydraulicky a kapacitně nevyhovujícího úseku vodoteče IDVT 10169404 mezi jejím křížením se silnicí I/14 a zaústěním do vodního toku Divoká Orlice v obci Potštejn. Realizací opatření dojde k zajištění kapacity zatrubněné části vodního toku na úroveň návrhového průtoku Q20 = 5,05 m ³ /s.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Potštejn
10d ID vodního útvaru	HSL_0500
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2027
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2028
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	3 000
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ano
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Lesy ČR
19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	