

List opatření	
1. Specifický název opatření	Výravský potok, Výrava, výstavba suché retenční nádrže
2. ID opatření	HSL31800029
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládnání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Výrava
6d ID vodního útvaru	HSL_0440
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	V současné době se v plánované lokalitě poldru nenachází žádná stavba s retenčním významem a veškeré povodňové průtoky z povodí odchází zcela nekontrolovaně bez transformace do obce, kde vybřežením z nekapacitního koryta způsobují významné škody.
9. Popis opatření	Výstavba nových suchých retenčních nádrží je situována těsně nad intravilánem obce Výrava. V současné době je na výstavbu poldrů zpracována studie odtokových poměrů. Navrhovaný poldr na Výravském potoce je situován na jihovýchodním okraji obce Výrava. Retenční objem činí cca 68 000 m ³ při výšce hráze 3,9 m.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Výrava
10d ID vodního útvaru	HSL_0440
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2027
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2028
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	20 000
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ano
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Povodí Labe, státní podnik
19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	