



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HSL31004033
Název opatření v plánu povodí	DIAMO s.p. - Kaňk (HSL210010)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	033
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
ID vodního útvaru	65310
Název vodního útvaru	Kutnohorské krystalinikum
HMWB	-
Kraj	Středočeský
Obec	Sedlec u Kutné Hory
Katastrální území	Sedlec u Kutné Hory
Souřadnice X S-JTSK	-683291
Souřadnice Y S-JTSK	-1063401
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	1.5 zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy).
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	chemické znečištění
Nositel opatření	-
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	nejsou známy
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	není znám
Financování z fondů EU	-
Možné překážky	-
Efekt na chráněnou oblast 1	-
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	7771007
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	<p>Zájmové území je vymezeno vlastním prostorem bývalé úpravny vytěžené rudy Kaňk jakožto možným zdrojem kontaminace, a dále akumulacími nádržemi v prostoru areálu Skalka. Impaktivou oblastí je kromě vlastního areálu bývalé úpravny i oblast lokalizovaná po směru proudění podzemních vod a tvořící zhruba čtvrtkruhovou výseč mezi liniemi úpravna rudy Kaňk – nádrže Skalka (směr jih-sever) a Kaňk – Malín (směr západ-východ). Výseč je ze severovýchodu ohraničena severním okrajem obce Hlízov</p> <p>V současné době v areálu bývalé úpravny rudy probíhá pouze čerpání a následné čištění důlních vod z prostorů bývalého dolu (jáma Turkaňk).</p> <p>Vlastní areál bývalé úpravny rudy je situován cca 300 m východně od obce Kaňk a nalézá na severním až severovýchodním svahu vrchu Kaňk (352 m). Rozloha areálu dolu a úpravny Kaňk je 92 936 m².</p>
Návrh opatření	Nesanováno
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	-
Rok (období) předpokl. realizace opatření	-
Předpokládaný rok zlepšení	-
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	kovy velmi nebezpečné
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	-
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	