

List opatření	
1. Specifický název opatření	VD Jahodnice - zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí
2. ID opatření	HSL31800011
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Úbislavice
6d ID vodního útvaru	HSL_1370
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	Nevyhovující retenční prostory a pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti a provozuschopnosti VD je doporučeno provést rekonstrukci některých objektů.
9. Popis opatření	Přípravná fáze: realizace výstavby Stávající VD na PP Úlibického potoka. Pro posílení retence se sníží provozní hladina o cca 0,5 m a rekonstruuje objekt pro převádění stálého průtoku a dále bude nutné rekonstruovat spodní výpusti, zajistit těsnost zavázání hráze a obnovit drenážní systém hráze.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Úbislavice
10d ID vodního útvaru	HSL_1370
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2027
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2028
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	11 500
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ne
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Povodí Labe, státní podnik
19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	