



LIST OPATŘENÍ	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	LNO31004039
Název opatření v plánu povodí	SLEZAN Frýdlant v Čechách
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	039
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry (LNO)
ID vodního útvaru	14300
Název vodního útvaru	Kvartér Frýdlantského výběžku
HMWB	-
Kraj	Liberecký
Obec	Frýdlant
Katastrální území	Frýdlant
Souřadnice X S-JTSK	-956933
Souřadnice Y S-JTSK	-685090
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv, který je opatřením řešen	1.5 zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
Další vlivy	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy).
Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno	chemické znečištění
Nositel opatření	-
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	2 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
Způsob financování	OPŽP
Financování z fondů EU	ano
Možné překážky	-
Efekt na chráněnou oblast 1	-
Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt	-
Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú)	35090001
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report.	-



Parametry opatření	
Popis současného stavu	2020/02 Areál bývalé textilky Slezan je zabezpečený, probíhá zde řízená demolice v již rozpadlých objektech. Bývalá tiskárna textilu byla založena v roce 1883. Po II. světové válce byla jako německý majetek konfiskována a po roce 1945 zařazena do národního podniku TIBA. V roce 1991 byl majetek privatizován a vznikla akciová společnost Tiskárna textilu Frýdlant a.s., která se v roce 1995 sloučila se společností SLEZAN Frýdek-Místek a.s. V závodu po celou dobu jeho existence probíhalo barvení a potisky látek (šatovek a ubrusů). Tiskárna textilu fungovala až do roku 2009, o rok později areál zasáhla ničivá povodeň.
Návrh opatření	2016/12 Pro realizaci navržených cílů nápravných opatření se jeví jako nejvhodnější metoda odstranění kontaminovaných materiálů (obsahů jímek, prachu z kotelny, stavebních konstrukcí a zemin), selektivní demolice stavebních konstrukcí a selektivní odtěžba kontaminovaných zemin. 2015/10 Nápravná opatření nebyla dosud definována.
Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	-
Rok (období) předpokl. realizace opatření	-
Předpokládaný rok zlepšení	-
Opatření na páteřním toku	-
Ukazatel zlepšení 1	bTEX, kovy, kovy velmi nebezpečné, polyaromatické uhlovodíky
Implementace opatření v období 2022 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	-
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení	-
Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč)	-
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	-
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se	-
Doplňující text v angličtině	